

OB diagnostika a kontrola NO_x

Pre študentov



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



STEP AHEAD II

The support of Professional development of VET teachers and
trainers in following of New trends in Automotive Industry
Automotive Innovation & Teacher training Academy
2018-1-SK01-KA202-046334



OB diagnostika a kontrola NO_x

Cieľ lekcie:

Získať vedomosti o OB diagnostike (On-Board Diagnostics) a kontrole NO_x.

PRÍLOHA 2 – preložený text

SCANIA ÚVOD

Systém OBD (On-Board Diagnostics) je legálny požiadavka v rámci EÚ, ktorá bola zavedená v roku 2005. Táto požiadavka špecifikuje musí byť možné zistiť chyby na vozidle, ktoré majú vplyv na úrovne emisií a varovať vodiča cez lampu v prístrojovom paneli.

Nové právne predpisy EÚ nadobudli účinnosť 1. \ T

Nový zákon sa nazýva regulácia NOx a znamená, že existuje požiadavka

monitorovať hladinu oxidov dusíka (NOx

vo výfukových plynach. Ak sa vyskytla chyba

čo znamená, že povolené limitné hodnoty sú

prekročení, zákon uvádza, aké opatrenia musia byť prijaté

Opis funkcie OBD

Aby sa vyhovelo novým právnym požiadavkám, bol v systéme riadenia motora vytvorený systém generovania chybových kódov

to do určitej miery vyžadovalo mechanika

prijať nový postup na riešenie problémov,

oprava a overenie, že chyba bola

opravená.

Systém narába s chybovými kódmi , ktoré súvisia s

emisiami oxidov dusíka (NOx) z vozidiel, špeciálnym spôsobom. Kódy rozsvietia kontrolku

ktorá varuje pred vysokou úrovňou kontaminantov a v niektorých prípadoch obmedzuje krútiaci moment vozidla.

krútiaceho momentu. V závislosti na tom, aký veľký účinok

porucha má na úrovni NOx, maximálny krútiaci moment vozidla je obmedzený buď o 40%, akonáhle

zastavenie vozidla (rýchlosť je 0 km / h), alebo

po 36-50 hodinách prevádzky. Vysvetlenie

príslušného chybového kódu je uvedený v. \ t

text chybového kódu v SDP3.

Tieto chybové kódy nie je možné vymazať z riadiacej jednotky, ak sú aktívne. To znamená, že chybový kód nie je možné vymazať, upozornenie lampa sa nedá vypnúť, ani sa nedá naplniť plný krútiaci moment obnoviť, kým sa nestane chybový kód neaktívne. Aby sa kód chyby stal neaktívny tak, aby mohol byť vymazaný, ovládací prvak jednotka musí vykonať internú skúšku aktivovanú cez SDP3> Kontroly a úpravy>

Funkcie> Skontrolujte> Powertrain> Emisie regulácia> Spracovanie výfukových plynov> Validácia chybových kódov pre reguláciu NOx, v ktorej možno skontrolovať, či bola porucha odstránená. Alternatívou je viesť vozidlo až do tá istá kontrola sa vykonáva na ovládacom zariadení jednotkou. Podmienky, ktoré musia byť splnené s cieľom umožniť kontrolnej jednotke overiť že porucha bola odstránená, sú popísané v. \ t text chybového kódu v SDP3.

Ak chybový kód vygeneroval chybový kód čo súvisí s reguláciou NOx, čo nie je vymazateľné kód chyby, aby informoval dotknuté orgány Výsledkom toho je tiež generovanie. Chyba kódy sú určené len ako informačný kód pre orgány a neznamenajú, že tam nie je v poriadku s vozidlom. Keď vozidlo bolo opravené a riadiaca jednotka zistil, že chyba bola napravená, tento chybový kód sa stane neaktívnym, ale nemôže byť odstránené. Tieto chybové kódy sú uložené v riadiacej jednotke po dobu 400 dní alebo 9600 hodín po stali sa neaktívnymi. Je dôležité Nezabudnite, že tieto chybové kódy nevyžadujú žiadne z dielne.

Pozor, svieti kontrolka A

Svieti, keď úroveň NOx presahuje nižšiu úroveň limitná hodnota.


Poznámka: Ak chcete vypnúť výstražnú kontrolku A, keď neexistujú žiadne aktívne chybové kódy:

Skontrolujte, či kontrolka B zhasla.

Zapnite zapaľovanie pomocou štartovacieho klúča ale nespúšťajte motor.

Vypnite zapaľovanie pomocou štartovacieho klúča a počkajte aspoň 15 sekúnd.

Opakujte postup dvakrát. Upozornenie



lampa zhasne asi 30 sekúnd po
Štartovací kľúč bol zapnutý na štvrtý krát

Pozor, kontrolka B

Sveti, keď úroveň NOx prekračuje úroveň
vyššia limitná hodnota.

Existuje riziko zníženia krútiaceho momentu.

Vysvetlenie príslušného chybového kódu je uvedené v opise chybového kódu v SDP3.

Vypnutie výstražného svetla B sa používa pracovná metóda SDP3

Informačné kódy pre kontrolu NOx

Niektoré chybové kódy generujú informačné kódy
ak je aktivovaný chybový kód. informácie
kódy nie je možné vymazať pomocou SDP3.
informačné kódy neindikujú poruchu, ale
sú určené na poskytovanie informácií
orgánov. Informačné kódy indikujú
či riadiaca jednotka predtým aktivovala poruchové kódy vo vozidle, ktoré ovplyvnilo
emisie oxidov dusíka (NOx). Ak je
informačný kód bol neaktívny pre 400
dní, automaticky sa odstráni.

P2BA7 (11175) - Prázdna nádrž redukčného činidla

P2BA8 (11176) - Otvorte obvod v redukčnom zariadení
dávkovanie

P2BA9 (11177) nedostatočná kvalita redukčného činidla

P2BAA (11178) - Nízka spotreba redukčného činidla

P2BAB (11179) - Nesprávny prietok EGR

P2BAC (11180) - Deaktivácia EGR

P2BAD (11181) - Neznámy zdroj chyby

P2BAE (11182) - monitorovací systém regulácie NOx



The opinions presented in this document are the views of the STEP AHEAD II project partnership and do not have to express the opinions of the EU.